

TriasTowers

BVG Hauptverwaltung Sanierung der Küchenbe- und Entlüftung

Die vorhandenen raumluftechnischen Anlagen mussten wegen eines Verschleißgrades saniert werden. In diesem Zuge wurden moderne Fettablufthauben mit Fettfangfilterung installiert.

Weiterhin wurden technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Brandschutzes durchgeführt. Zur Verbesserung des Raumklimas wurden Einrichtungen zur Nachkonditionierung der Zuluft eingebaut.



Standort
Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin

Auftraggeber
Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG)

Auftragsumfang
Leistungsphasen 2 - 8

Fachtechnik
ING.FTG mbH

Realisierungszeitraum
2011 - 2012

Kostenrahmen Fachtechnik
250.000 €

Gewerke

Raumluftechnik