## TriasTowers

## BVG Hauptverwaltung Sanierung der Küchenbe- und Entlüftung

Die vorhandenen raumlufttechnischen Anlagen mussten wegen eines Verschleißgrades saniert werden. In diesem Zuge wurden moderne Fettablufthauben mit Fettfangfilterung installiert.

Weiterhin wurden technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Brandschutzes durchgeführt. Zur Verbesserung des Raumklimas wurden Einrichtungen zur Nachkonditionierung der Zuluft eingebaut.



Standort Holzmarktstraße 15-17, 10179 Berlin

Auftraggeber Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG)

Auftragsumfang Leistungsphasen 2 – 8

Fachtechnik ING.FTG mbH

Realisierungszeitraum 2011 – 2012

Kostenrahmen Fachtechnik 250.000 €

## Gewerke

Raumlufttechnik